

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 1 «Ладушки»

А. Е. Есина.

(Ф.И.О., подпись)

2019 г.

(М.П.)

Паспорт доступности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Ладушки» для инвалидов (наименование объекта)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование/вид объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Ладушки»

1.2. Адрес объекта: 624936 Свердловская обл. г. Карпинск, ул. Малышева, д. 2а

1.3. Сведения об объекте: 2 этажа, площадь – 664,98 м², земельный участок - 8 282,1 м²

1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1977 г.

1.5. Дата последнего капитального ремонта: нет.

1.6. Наименование собственника объекта: Администрация ГО Карпинск

1.7. Адрес места нахождения объекта: г. Карпинск, ул. Малышева, д. 2А

1.8. Форма собственности объекта: муниципальная

1.9. Пропускная способность объекта: 116 человек

2. Характеристика использования объекта

2.1. Сфера деятельности: дошкольное образование

2.2. Виды оказываемых услуг:

1. Присмотр и уход;

2. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого контингента: дети в возрасте от 1 года до 8 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: _____

3. Оценка доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту общественного транспорта: _____

3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:

3.2.1. Расстояние: 700 метров

3.2.2. Время в пути пешком: 5 минуты

3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: Есть, нерегулируемый

3.2.4. Перепады высоты в пути: нет

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	доступно частично
2	Вход в объект	доступно частично
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	доступно частично
4	Зона целевого назначения объекта	доступно частично
5	Санитарно-гигиенические зоны	доступно частично
6	Система информации и связи	доступно частично

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: доступно частично

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения
1	Территория, прилегающая к объекту	Обозначить для транспорта инвалидов место стоянки знаками, принятыми ГОСТ и ПДД, укладка плитки или асфальтового покрытия	2020 - 2021 год
2	Вход в объект	Установка дополнительных поручней	2021 год
3	Пути движения внутри объекта (в том числе, пути эвакуации)	Нанесение полос контрастного цвета по краю ступеней краской, либо специальной клейкой полосой Инструктирование и обучение должностных лиц и работников ДОУ	2020 год
4	Зона целевого назначения объекта	Оборудование табличек с использованием шрифта Брайля и звукоусиливающей аппаратуры	2021 год
5	Санитарно-гигиенические зоны	Расширение дверей, реконструкция порогов	2021 год


6	Система информации и связи	Оборудование табличек с использованием шрифта Брайля и звукоусиливающей аппаратуры	2021 год
---	----------------------------	--	----------

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: доступно частично

5. Особые отметки


5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании Ведомости инвентаризации объекта от «02» сентября 2019 г.; акта обследования объекта от «05» июня 2019 г.


Председатель комиссии:


(подпись/Ф.И.О.)

Члены комиссии:

 / 
(подпись/Ф.И.О.)

 / 
(подпись/Ф.И.О.)

 / 
(подпись/Ф.И.О.)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575861

Владелец Есина Анастасия Евгеньевна

Действителен с 03.03.2021 по 03.03.2022